

LISTA TAC: (NASCENTE 10)

Localização:

Rua Adhemar de Agostini S/Nº - Bairro Jardim do Jequitibá

Característica da área:

Área Verde pública localizada em Área Urbana

Coordenadas:


X: 274.289 e Y: 7.444.169

Serviços realizados:

Limpeza da nascente, retirada de entulhos, isolamento com cerca de arame farpado em alguns trechos, controle de formigas cortadeiras, contenção de processos erosivos com a construção de barreira para desvio das águas pluviais, plantio de 60 mudas de espécies nativas para adensamento da vegetação existente e educação ambiental para o grupo do “Rotary Cocaes” sobre preservação de nascentes.

Relatório Fotográfico





Fonte: PlaneGEO – Carta do IGC



Fonte: Prefeitura Municipal de Indaial – Mapa do Loteamento Jardim do Jequetibá



Área cercada por Alambrado (Set 2017)



Vegetação Existente (Set 2017)



Vista do local da nascente (Set 2017)



Comporta existente no acumulo de água (Set 2017)



Abertura de covas para plantio (Set 2017)



Retirada de Entulho (Set 2017)



Caçamba para retirada de Entulho (Set 2017)



Instalação de placa de identificação (Set 2017)



Muro de Contenção de Erosão (Set 2017)



Limpeza Manual da nascente (Set 2017)



Limpeza Manual da Nascente (Set 2017)



Isolamento de área (Set 2017)



Evento de educação ambiental "Adote uma Nascente" junto ao Rotary Cocaes – Realizado em 23 de Set 2017

Conclusão:

O SAAE vem realizando ações de recuperação desta nascente desde junho de 2015.

Se tratando de uma área pública, já eram realizadas ações de preservação da nascente, como a instalação de alambrados e o plantio de mais de 100 mudas nativas ao decorrer dos últimos anos.

Nos últimos meses o **SAAE** realizou ações de manutenção e contribuir com a conscientização da sociedade através do evento “Adote uma Nascente” em parceria com o Roraty Cocaes. O evento teve a finalidade de levar aos participantes, a importância da preservação das nascentes do município.

Indaiatuba, 25 de setembro de 2017.

Ildo de Sousa Dias
Coordenador do Programa de
Recuperação de Nascentes

João Binelli
Diretor do Dep. de Tratamento e Manutenção