

LISTA TAC: (NASCENTE 19)

PlaneGEO: NP 232

Localização:

Rua Benedito Ribeiro Barnabe S/N° - Bairro Jardim Morumbi

Característica da área:

Sistema de Lazer localizado em Área Urbana

Coordenadas:

X: 273.900 e Y: 7.448.886

Serviços realizados:

Desobstrução da nascente, controle de processos erosivos, retirada de entulhos, isolamento da área, controle de formigas cortadeiras, instalação de placa de identificação da nascente e plantio de 200 mudas nativas.


Relatório Fotográfico




Fonte: Google Earth –Imagem Área (2013)



Fonte: Google Earth –Imagem Área (2017)



Fonte: PlaneGEO – Carta do IGC



Fonte: Prefeitura Municipal de Indaiatuba – Mapa do Loteamento Jardim Morumbi



Plantio (2016)



Isolamento da área com alambrado



Vista geral da área (Set 2017)



Abertura de covas para replantio (Set 2017)



Instalação de placa para evitar o lançamento de entulho



Instalação da placa do programa (Set 2017)



Limpeza em torno da nascente (Set 2017)



Desobstrução de nascente (Set 2017)



Nascente já desobstruída (Set 2017)



Conclusão:

O SAAE fará a preservação da área da nascente para evitar ações de vandalismo.

Indaiatuba, 23 de Setembro de 2017

Ildo de Sousa Dias
Coordenador do programa de
Recuperação de nascentes

João Binelli
Diretor do Dep.de Tratamento e Manutenção