






Fonte: PlaneGEO – Carta do IGC



Fonte: Prefeitura Municipal de Indaiatuba – Mapa do Loteamento



Vista do local da nascente (Mai 2012)



Abertura de covas manualmente (Mai 2012)



Vista do local após o plantio (Jun 2012)



Observar o bom desenvolvimento das mudas (Jan 2013)



Vista do Plantio (Jan 2013)



Observar o desenvolvimento das mudas (Out 2014)



Adensamento do plantio (Out 2014)



Vista geral do plantio (Out 2015)



Situação atual do plantio de 2012 (Out 2017)



Observar o bom desenvolvimento das copas das arvores (Abr 2018)



Instalação de placa do programa e o replantio de mudas nativas (Abr 2018)



Vista do local do replantio (Abr 2018)



Utilização de *Hidrogel* e adubo no replantio (Abr 2018)

Conclusão:

O SAAE vem realizando ações de recuperação desta nascente desde maio de 2012.

Será realizada as devidas manutenções na área até a estabilidade do plantio.

Indaiatuba, 07 de Maio de 2.018.

Ilido de Sousa Dias
Coordenador do Programa de
Recuperação de Nascentes

João Binelli
Diretor do Dep. de Tratamento e Manutenção